

Roaldsøyveien, Hundvåg

Tiltakshaver:

-

Adresse:

- Roaldsøyveien, Hundvåg

Arbeidsbeskrivelse:

- Sikring av eksisterende langsgående brygge og sjøhus med betong. Eksisterende brygge og fundament var undergravd opptil 2 meter under brygge.

Byggeperiode:

- Januar 2017

Utstyr:

- Mixeren
- Betongpumpe




Figur 1 - utgangspunkt




Figur 2 – Oppstart





Figur 3 – Støp





Figur 4 - Ferdig støp

